

附件

检查不符合标准规定产品情况

表 1 传统载货汽车

序号	企业名称	车型名称	不符合情况描述
1	集瑞联合重工有限公司	QCC4182D651 牵引汽车	驾驶员座椅型号、前排右侧乘员座椅型号、驾驶员座椅头枕型号与备案参数不一致
			1.未配备反光背心、三角警告牌，未装备停车楔，不符合 GB 7258-2017 第 12.15.2 条要求； 2.驾驶室两侧未喷涂最大允许牵引质量，不符合 GB 7258-2017 第 4.7.6 条要求
			标识字高不符合《汽车产品外部标识管理办法》（国家发展改革委令第 38 号）要求
2	广汽日野汽车有限公司	YC4251SS2PK5 牵引汽车	驾驶室两侧喷涂的字样高度不符合 GB 7258-2017 第 4.7.6 条要求
3	山东唐骏欧铃汽车制造有限公司	ZB1041KDD6V 载货汽车	1.后牌照灯型号与备案参数不一致； 2.未配备 VI 类视镜，与备案参数不一致
			未配备反光背心、三角警告牌，未装备停车楔，不符合 GB 7258-2017 第 12.15.2 条要求
4	中国重汽集团济南商用汽车有限公司	ZZ1047C3314E145-2 载货汽车	未配备反光背心、三角警告牌，未装备停车楔，不符合 GB 7258-2017 第 12.15.2 条要求
5	山东时风商用车有限公司	SSF3042DDJ44-2 自卸汽车	1.未配备反光背心、三角警告牌，未装备停车楔，不符合 GB 7258-2017 第 12.15.2 条要求； 2.制动系统气压降低值不符合 GB 7258-2017 第 7.7.1 条要求； 3.产品标牌标示的储气筒额定工作压力与实际值不符； 4.车厢栏板未安装手动锁紧机构，不符合 GB 7258-2017 第 11.3.7 条要求

序号	企业名称	车型名称	不符合情况描述
6	沈阳金杯车辆制造有限公司	SY1045HZCS2 载货汽车	1.整备质量超出误差范围； 2.轮胎生产企业名称、前桥型号、后桥型号与备案参数不一致
			1.故障指示器（MI）符号形状不符合 HJ 437 附录 C.1.1 要求； 2.故障指示器（MI）解活（熄灭）操作循环次数不符合 HJ 437 附录 C.2.1 要求
			1.侧面防护装置不符合 GB 11567-2017 第 6.4 要求； 2.后下部防护装置不符合 GB 11567-2017 第 9.6 条要求
			1.制动响应时间不符合 GB 7258-2017 第 7.2.10 条要求； 2.未配备反光背心，未装备停车楔，不符合 GB 7258-2017 第 12.15.2 条要求； 3.反光标识粘贴不符合 GB 7258-2017 第 8.4.5 条要求
7	山东汽车制造有限公司	YTQ1040KH331 载货汽车	1.制动系统气压降低值不符合 GB 7258-2017 第 7.7.1 条要求； 2.驾驶室两侧喷涂的字样高度不符合 GB 7258-2017 第 4.7.6 条要求； 3.产品标牌生产日期格式不符合 GB 7258-2017 第 4.1.2 条要求
			未标注商品商标及车辆型号，不符合《汽车产品外部标识管理办法》（国家发展改革委令 38 号）要求
			侧面防护装置不符合 GB 11567-2017 第 6.2 条要求
8	北汽福田汽车股份有限公司	BJ1045V9JD6-F2 载货汽车	前照灯、前雾灯、侧转向灯生产企业名称与备案参数不一致
			未配备反光背心，未装备停车楔，不符合 GB 7258-2017 第 12.15.2 条要求
			未标注商品商标及车辆型号，不符合《汽车产品外部标识管理办法》（国家发展改革委令 38 号）要求
9	中国重汽集团济南卡车股份有限公司	ZZ3317N3267E1 自卸汽车	前位灯型号、后位灯型号、侧转向灯型号、侧回复反射器型号与备案参数不一致
			未标注商品商标及车辆型号，不符合《汽车产品外部标识管理办法》（国家发展改革委令 38 号）要求

序号	企业名称	车型名称	不符合情况描述
10	安徽华菱汽车有限公司	HN4252H46C4M5 牵引汽车	<p>行驶记录仪型号和生产企业名称、外部照明及信号装置生产企业名称、安全带及座椅型号和生产企业名称、间接视野装置型号和生产企业名称、气压制动软管生产企业名称，均与备案参数不一致</p> <p>1.驾驶室两侧喷涂的字样高度不符合 GB 7258-2017 第 4.7.6 条要求； 2.未配备反光背心、三角警告牌，未装备停车楔，不符合 GB 7258-2017 第 12.15.2 条要求</p>
11	中国第一汽车集团有限公司	CA4256P1K2T1E5A80 平头柴油牵引车	<p>变速器型号与备案参数不一致</p> <p>未在车尾标注生产企业名称、商品商标、车辆名称等内容，不符合《汽车产品外部标识管理办法》（国家发展改革委令第 38 号）要求</p>

表 2 传统专用车

序号	企业名称	车型名称	不符合情况描述
1	广州广日专用汽车有限公司	GR5180ZYSE6 压缩式垃圾车	产品标牌标明的发动机最大净功率/转速与底盘不一致，不符合 GB 7258-2017 第 4.1.2 条要求
2	洛阳中集凌宇汽车有限公司	CLY5317GJB36E1 混凝土搅拌运输车	前示廓灯型号与备案参数不一致
			驾驶室两侧喷涂的字样高度不符合 GB 7258-2017 第 4.7.6 条要求
3	华菱星马汽车（集团）股份有限公司	AH5311GJB2L5 混凝土搅拌运输车	1.喷涂的字样高度不符合 GB 7258-2017 第 4.7.6 条要求； 2.未配备反光背心、三角警告牌，未装备停车楔，不符合 GB 7258-2017 第 12.15.2 条要求
			反光标识粘贴长度不符合 GB 23254-2009 第 4.2.3.1 条要求
4	芜湖中集瑞江汽车有限公司	WL5310GJBCQ30 混凝土搅拌运输车	1.三角警告牌型号、生产企业与备案参数不一致； 2.行驶记录仪型号、生产企业与备案参数不一致
			未标注产品商标、车辆型号、商品图形商标，不符合《汽车产品外部标识管理办法》（国家发展改革委令第 38 号）要求
			未装备停车楔，不符合 GB 7258-2017 第 12.15.2 条要求
5	长久（滁州）专用汽车有限公司	CHX5181TCLJF 车辆运输车	轮胎型号与备案参数不一致
			1.驾驶室两侧喷涂的字样高度不符合 GB 7258-2017 第 4.7.6 条要求； 2.产品标牌未标明发动机转速，不符合 GB 7258-2017 第 4.1.2 条要求
			企业名称中文字高度不符合《汽车产品外部标识管理办法》（国家发展改革委令第 38 号）要求

表 3 传统挂车

序号	企业名称	车型名称	不符合情况描述
1	梁山宇通专用汽车制造有限公司	LX9401CCYA 仓栅式运输半挂车	轮胎生产企业与备案参数不一致
			顶棚杆间距及固定方式不符合 GB 7258-2017 第 11.3.6 条要求
			未标注产品外部标识, 不符合《汽车产品外部标识管理办法》(国家发展改革委令 38 号) 要求
2	梁山儒源机械制造有限公司	ZDY9400TJZ 集装箱运输半挂车	轮胎生产企业与备案参数不一致
			产品标牌不符合 GB 7258-2017 第 4.1.2 条要求
			整车尾部标识固定方式不符合《汽车产品外部标识管理办法》(国家发展改革委令 38 号) 要求
3	山东梁山华宇集团汽车制造有限公司	LHY9405CCY 仓栅式运输半挂车	后悬长度超出误差范围
4	梁山中集东岳车辆有限公司	CSQ9407TJZG 集装箱运输半挂车	1.轮胎生产企业与备案参数不一致; 2.三角形回复反射器型号与备案参数不一致
			未标注汽车生产企业名称、商品商标、车辆型号、商品图形商标, 不符合《汽车产品外部标识管理办法》(国家发展改革委令 38 号) 要求
			产品标牌不符合 GB 7258-2017 第 4.1.2 条要求
5	山东杨嘉汽车制造有限公司	LHL9381TDP 低平板半挂车	1.后悬长度超出误差范围; 2.轮胎生产企业与备案参数不一致
			未安装制动管路压力测试连接器, 不符合 GB 7258-2017 第 7.2.15 条要求

表 4 传统乘用车

序号	企业名称	车型名称	不符合情况描述
1	安徽江淮汽车集团股份有限公司	HFC6480E1CTS 多用途乘用车	内后视镜生产企业名称与备案参数不一致
2	一汽大众汽车有限公司	FV7149LCDDG 轿车	其他乘员座椅头枕生产企业名称与备案参数不一致
3	奇瑞商用车（安徽）有限公司	SQR6471F01T9 多用途乘用车	液压制动软管生产企业名称、侧转向信号灯生产企业名称与备案参数不一致